ВЕДОМОСТЬ контрольного замера ПС 110 кВ Р9 за 16 декабря 2020 г.

Часы замера	Напряжение, кВ						Мощность, МВт						Мощность, Мвар						Нагрузка, А						Выключатели			Нагрузка в по отходящим ВЛ -35 кВ, наименование ВЛ														
	Т-1			Т- 2			Т-1			Т- 2			Т-1			Т- 2			Т-1			Т- 2						ф 94 А			ф 94 Б										
	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	МВ-35	СМВ 6 кВ 1-2с	СМВ 6 кВ 3-4с	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	943	941	939	935	933	927	925	923
																																		А	А	А	А	А	А	А	А
0		36,1	6,3		36,1	6,3			3,3		4,0	4,2			3,6		1,0	2,2	15		650	55	40	610							40	4,0	1,0	5	2	83	60	90	0	0	0
1		36,1	6,3		36,1	6,3			3,3		4,0	4,2			3,9		1,0	2,2	15		710	55	40	600							40	4,0	1,0	2	2	75	115	85	0	0	0
2		36,1	6,3		36,1	6,3			4,6		4,0	4,2			3,6		1,0	2,2	15		710	55	30	600							30	4,0	1,0	2	2	75	100	85	0	0	0
3		36,1	6,3		36,1	6,3			5,5		3,8	4,1			3,6		0,9	2,2	15		660	50	30	600							30	3,9	0,9	2	2	70	90	85	0	0	0
4		36,1	6,3		36,1	6,3			6,5		3,8	4,1			3,5		0,9	2,3	15		630	50	30	600							30	3,8	0,9	2	2	70	70	85	0	0	0
5		36,1	6,3		36,1	6,3			6,5		3,8	4,1			3,9		0,9	2,3	15		650	50	30	600							30	3,8	0,9	2	2	70	70	85	0	0	0
6		36,1	6,3		36,1	6,3			6,8		3,8	4,1			3,9		0,9	2,2	15		650	50	30	650							30	3,8	0,9	5	2	70	80	85	0	0	0
7		36,1	6,3		36,1	6,3			6,8		4,0	4,1			3,9		0,9	2,2	15		700	50	35	700							35	4,0	0,9	5	2	72	80	90	0	0	0
8		36,1	6,3		36,1	6,3			7,0		4,0	6,0			5,0		0,9	3,2	20		780	70	35	800							35	4,0	0,9	5	2	82	120	75	5	0	0
9		36,1	6,2		36,1	6,2			8,1		4,0	6,0			4,0		0,9	3,5	40		1000	75	35	760							35	4,0	0,9	5	2	100	120	70	5	0	0
10		36,1	6,2		36,1	6,2			8,1		4,0	8,0			4,0		0,9	4,0	45		1000	80	40	800							40	4,0	0,9	5	2	110	130	70	5	0	0
11		36,1	6,2		36,1	6,2			9,1		4,2	8,0			4,0		0,9	4,0	45		1070	80	40	750							40	4,2	0,9	5	2	110	130	70	5	0	0
12		36,1	6,2		36,1	6,2			9,1		4,2	7,8			4,0		1,0	3,8	45		1070	80	40	750							40	4,2	1,0	5	2	115	140	75	5	0	0
13		36,1	6,2		36,1	6,2			9,2		4,3	7,9			4,0		1,1	3,9	50		1130	80	45	750							45	4,3	1,1	5	2	115	140	75	5	0	0
14		36,1	6,2		36,1	6,2			9,0		4,3	7,9			4,0		1,1	3,9	50		1130	80	45	740							45	4,3	1,1	5	2	112	140	75	5	0	0
15		36,1	6,2		36,1	6,2			8,6		5,3	7,8			3,9		1,5	3,8	48		1020	75	40	760							40	5,3	1,5	5	2	110	140	80	5	0	0
16		36,1	6,2		36,1	6,2			8,6		5,2	7,5			3,9		1,5	3,4	48		1020	75	40	760							40	5,2	1,5	5	2	110	120	85	5	0	0
17		36,1	6,2		36,1	6,2			8,3		5,1	6,5			3,9		1,2	3,1	45		1000	75	40	750							40	5,1	1,2	5	2	110	110	85	5	0	0
18		36,1	6,2		36,1	6,3			8,3		5,0	6,2			3,9		1,2	3,0	38		1000	75	40	750							40	5,0	1,2	5	2	110	105	85	5	0	0
19		36,1	6,2		36,1	6,3			8,0		5,0	6,0			3,9		1,2	2,4	35		940	70	40	700							40	5,0	1,2	5	2	105	85	85	5	0	0
20		36,1	6,3		36,1	6,3			8,0		5,0	6,0			3,9		1,2	2,4	35		850	70	40	750							40	5,0	1,2	5	2	105	80	85	5	0	0
21		36,1	6,3		36,1	6,3			8,0		4,8	5,8			3,9		1,2	2,4	35		800	65	40	740							40	4,8	1,2	10	3	100	100	80	5	0	0
22		36,1	6,3		36,1	6,3			8,0		4,8	5,8			3,9		1,2	2,4	30		780	65	40	700							40	4,8	1,2	10	3	95	110	75	5	0	0
23		36,1	6,3		36,1	6,3			7,3		5,2	4,5			3,9		1,0	2,4	20		700	60	40	600							40	5,2	1,0	10	3	80	90	65	5	0	0
24		36,1	6,3		36,1	6,3			7,3		4,0	4,1			3,9		1,0	2,2	15		650	55	40	600							40	4,0	1,0	10	3	80	80	60	5	0	0

Показания приборов снимал _____ | |